



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Relatório da situação atual do Espaço Cultural e da Praça Central, localizados na Rua Diamantino (trecho entre a Travessa São Francisco, Rua Bela Vista e Travessa Paraíba).
- Cidade: Pedro Gomes/MS;
- Área: Aproximadamente (6.689,25 m²).

Introdução

Este fotográfico visa documentar de forma detalhada a situação atual das estruturas do Espaço Cultural e da Praça Central, com imagens capturadas durante os meses de junho, julho e agosto. Durante a vistoria, foram apresentados sinais significativos de degradação, afetando diversos aspectos dessas áreas públicas. Entre os principais problemas identificados, destaca-se a presença de aves que comprometem os telhados dos quiosques, do espaço cultural e dos banheiros, além da exclusão das calçadas, das instalações sanitárias e das áreas verdes.

Além disso, o espaço carece de renovação dos canteiros gramados e da implementação de sistemas de supervisão. As imagens apresentadas neste relatório registram de maneira precisa os detalhes técnicos e as condições específicas do local, são fornecidas como suporte visual para explicação das decisões permitidas no projeto de revitalização, com vistas à recuperação e valorização do ambiente para a comunidade.



Figura 01 – Imagem da situação atual dos quiosques. Data: 19/08/2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES






Figura 02 – Imagens da situação atual dos banheiros. Data: 19/08/2024





Figura 03 – Imagens da situação atual da cobertura do espaço cultural e da calçada ao redor. Data: 19/08/2024





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES



Figura 04 – Imagens da vegetação atual dos canteiros. Datas:
03/06/2024 e 02/07/2024



Figura 05 – Imagens das fachadas do Espaço Cultural. Data:
05/06/2024

Pedro Gomes/MS, outubro de 2024

Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista
CAU: A271220-2